



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Delibera Presidenziale n. 42/20 del 22.07.2020

OGGETTO: Porto di Catania. Servizio di verifica utile a riscontrare lo stato dell'impianto di videosorveglianza e le connessioni di pertinenza presso i punti di raccordo della sala server ubicata nei locali della Capitaneria di Porto di Catania. - Impegno di spesa.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

Visto il Decreto MIT n. 126 del 04.04.2017 relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Visto il vigente piano di sicurezza del Porto di Catania, nel quale è previsto il controllo delle aree del sedime portuale mediante sistema di videosorveglianza basato su telecamere che consente il costante monitoraggio delle banchine, delle aree interne e delle aree passeggeri del Porto Commerciale di Catania;

Preso atto che l'impianto di videosorveglianza del Porto di Catania, a causa di problematiche legate al danneggiamento delle connessioni dei nodi ed il percorso dei cavidotti ospitanti le fibre ottiche, ad oggi non è funzionante;

Considerate, inoltre, le numerose richieste di acquisizione immagini legate ad eventi criminosi che periodicamente provengono dalle Forze dell'Ordine, alle quali, allo stato attuale, non si può dare riscontro;

Considerata la necessità di individuare in maniera puntuale i guasti presenti presso il principale nodo stella dell'impianto di videosorveglianza del Porto di Catania, in modo tale da poter quantificare il successivo intervento di ripristino e riparazione;

Considerato che per individuare in maniera puntuale i guasti dell'impianto di videosorveglianza del Porto di Catania è stato richiesto nel corso delle interlocuzioni con la ditta DAB Sistemi Integrati Srl (che conosce l'impianto avendo servito in precedenza le opere di manutenzione del medesimo) di formulare un preventivo di spesa;

Considerato che la società DAB Sistemi Integrati S.r.l. ha riscontrato quanto sopra richiesto con le note le note prot. n. 1089/E del 28/01/2020 e n. 2178/E del 19/2/2020;

Visto che questa Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere - con le note prot. n.6774/U/, n. 6775/U, 6776/U del 29/6/2020 - anche ad altre ditte specializzate (CDC Energy s.r.l, Energy Plan s.r.l. e G.C. Technical Service s.r.l.) di presentare la propria migliore offerta *per l'attività di verifica dei guasti relativi all'impianto di videosorveglianza del Porto di Catania e la messa in esercizio di tutte le tvcc collegate al sistema di registrazione centralizzato presso la CP di Catania* e che solamente la società CDC Energy s.r.l ha provveduto a riscontrare quanto richiesto, relativamente all'attività di verifica dei guasti del sistema di tvcc del Porto di Catania, con nota assunta al protocollo n. 7314/E del 9/7/2020;

Considerato che tutte le ditte coinvolte hanno palesato, nel corso delle interlocuzioni, che per poter ripristinare il sistema di tvcc occorre preliminarmente operare una ricognizione complessiva dell'impianto esistente attraverso ulteriori sopralluoghi in situ;

Considerato pertanto che a valle dell'attività di indagine sopradescritta si potrà essere edotti sull'esatta tipologia dei guasti e conseguentemente stimarsi l'importo per l'intervento di riparazione;

Esaminati i preventivi di spesa trasmessi dalle ditte soprarichiamate: DAB Sistemi Integrati S.r.l., €. 750,00, oltre IVA, e CDC Energy s.r.l, €. 4.500,00, oltre IVA;

Preso atto che l'offerta proposta dalla DAB Sistemi Integrati S.r.l., risultata più bassa e contemporaneamente idonea per l'intervento previsto in relazione all'attività di ricerca guasti dell'impianto di videosorveglianza del Porto di Catania come da nota assunta al protocollo n. 2178/E del 19/2/2020;

Visto l'articolo 58 del regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale adottato con delibera del Comitato Portuale n° 10/ 2007 del 03/08/2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti con nota prot. n. M_TRA/DINFR/ 12637 del 06/12/2007, così come modificato con delibera del Comitato Portuale n° 01/2012 del 13/02/2012 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_TRA/DINFR/ 4358 del 03/04/2012;

Visto l'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” in merito all'esecuzione di lavori, servizi e forniture di contratti sotto soglia mediante affidamento diretto;

Vista la nota 0003430 del 05.02.2020 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approva il Bilancio di previsione dell'esercizio Finanziario 2020;

DELIBERA

di affidare alla società DAB Sistemi Integrati S.r.l., l'esecuzione del servizio di ricerca guasti sull'impianto di videosorveglianza presso i punti di raccordo disposti presso la sala server della Capitaneria di Porto di Catania, necessario a pianificare i successivi interventi di manutenzione e ripristino dell'impianto.

Impegna, all'uopo, la somma complessiva di €. 915,00, IVA compresa, sul capitolo di spesa 113/100 art. 02 del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità.

Nomina Responsabile del presente procedimento il Sig. Francesco Vinci, Responsabile dell'Ufficio Security ed Agente di Sicurezza del Porto di Catania.

Si notifica, per i conseguenti adempimenti, all'Ufficio Amministrazione.

Visto di regolarità contabile Art. 22 R.A.C.

Il Resp. Area Amministrativo Contabile
Dott. Pierluigi Incastrone

Il Segretario Generale

Dott. Attilio Montalto

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata