



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Delibera Presidenziale n. 21 del 01/09/2017

OGGETTO: Intervento straordinario per ripristino varchi e sistema di videosorveglianza – Porto di Catania

CIG: 2961FCBZFG

IL PRESIDENTE

VISTA:

- la legge 84/94 e s.m.i.;

VISTO:

- il Decreto datato 04/04/2017 n. 126, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina dell'Avv. Andrea Annunziata quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

CONSIDERATO:

- che a seguito di sopralluogo, sono emerse delle criticità all'impianto TVCC nell'intera area portuale, ed in relazione alle quali occorre procedere a:
 1. ripristino impianto sul Varco Asse;
 2. ripristino dello switch posizionato sul Piazzale Est;
 3. ripristino nodo n. 4;
 4. ripristino impianto sul Molo di Levante;
 5. ripristino nodo n. 10;
 6. sostituzione, ove occorre, delle telecamere guaste;
 7. fornitura nuovo software di gestione delle telecamere;
- che con nota n. 02.03.01.02 del 06/06/2017 la Capitaneria di Porto ha ribadito la necessità di procedere con urgenza al rispristino di numerose telecamere all'interno del sedime portuale;

[Handwritten signatures and initials]

- che al fine di effettuare una quantificazione delle attività da eseguire per il ripristino dell’impianto è stato richiesto un preventivo alla ditta DAB Sistemi Integrati S.r.l., incaricata della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di security;
- le note n. C0185/DC/LD/mca del 14/03/2017, n. C0228/DC/LD/mca del 27/03/2017, n. C0320/DC/LD/mca del 20/04/2017, n. C0420/DC/LD/mca del 24/05/2017, n. C0423/DC/LD/mca del 25/05/2017, n. C0436/DC/LD/mca del 30/05/2017 e n. C0482/DC/LD/mca del 19/06/2017 inviate dalla ditta DAB Sistemi Integrati S.r.l. e contenenti i costi per le attività richieste;
- la necessità di procedere alla riparazione dell’impianto, questa Amministrazione, ha provveduto a verificare sul portale Me.P.A., se vi fossero prezzi più bassi per la fornitura degli articoli riportati nei preventivi presentati dalla ditta;
- in esito a tale fase di indagine, si è rilevato che i seguenti articoli hanno prezzi più vantaggiosi sul Me.P.A. e pertanto si intende procedere all’acquisto diretto sul portale di:
 1. n. 1 – XPETBL / SW Xprotect expert;
 2. n. 1 – YXPETBL / PMA 1 ANNO PER LICENZA SW MILESTONE XPROTECT EXPERT LIC. BASE;
 3. n. 50 – XPETDL / SW MILESTONE XPROTECT EXPERT LIC. TELECAMERA;
 4. n. 50 – YXPETDL / PMA 1 ANNO PER LICENZA TELECAMERA MILESTONE XPROTECT EXPERT;
 5. n. 1 – XPLPRBL / XProtect LPR Base License, incl. 5 Country Modules;
 6. n. 1 – YXPLPRBL / PMA 1 ANNO PER MILESTONE XPROTECT LPR LICENZA BASE;
 7. n. 8 – XPLPRCL / MILESTONE XPROTECT LPR CAMERA LICENSE;
 8. n. 1 – YXPLPRCL / PMA 1 ANNO PER MILESTONE XPROTECT LPR CAMERA LICENSE;
- che occorre provvedere, oltre che all’installazione dei prodotti acquistati sul Me.P.A., anche alla fornitura e alla relativa manodopera dei restanti apparecchi indicati sui preventivi in possesso dell’Ente non presenti sul Me.P.A. o per i quali la ditta ha proposto un costo più basso rispetto a quello riportato sul Me.P.A.;
- che per l’esecuzione di tali interventi la ditta ha offerto un costo complessivo pari ad € 28.020,00 (ventottomilazeroventi/00), escludendo la fornitura dei beni acquistati sul Me.P.A. come da preventivi allegati;

VISTO:

- l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che prevede per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che predispone la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di € 40.000,00;
- l'art. 36, comma 7, del predetto Codice, che affida all'ANAC la definizione, con proprie linee guida, delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- che la ditta DAB Sistemi Integrati S.r.l. ha in corso di esecuzione l'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione degli impianti di security del porto di Catania e che, pertanto, possiede qualificazione, attrezzature e mezzi idonei e già presenti in cantiere per lo svolgimento delle attività del presente incarico;
- il DURC acquisito On Line in data 25/06/2017, dal quale risulta la posizione di regolarità contributiva della DAB Sistemi Integrati S.r.l.;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) le premesse che qui si intendono integralmente ripetute e sottoscritte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) procedere all'acquisto sul portale Me.P.A. di quanto segue:
 - n. 1 – XPETBL / SW Xprotect expert;
 - n. 1 – YXPETBL / PMA 1 ANNO PER LICENZA SW MILESTONE XPROTECT EXPERT LIC. BASE;
 - n. 50 – XPETDL / SW MILESTONE XPROTECT EXPERT LIC. TELECAMERA;
 - n. 50 – YXPETDL / PMA 1 ANNO PER LICENZA TELECAMERA MILESTONE XPROTECT EXPERT;
 - n. 1 – XPLPRBL / XProtect LPR Base License, incl. 5 Country Modules;
 - n. 1 – YXPLPRBL / PMA 1 ANNO PER MILESTONE XPROTECT LPR LICENZA BASE;
 - n. 8 – XPLPRCL / MILESTONE XPROTECT LPR CAMERA LICENSE;
 - n. 1 – YXPLPRCL / PMA 1 ANNO PER MILESTONE XPROTECT LPR CAMERA LICENSE;
 - PWR-IE3000-AC, Alimentatore AC / IEM-3000-4TC, switch 4 porte 10/100 + 2 SFP / IEM-3000-8FM, espansione 8 porte 100Fx / N.2 GLC-LX-SM-RGD;

per un importo complessivo pari a € 25.660,19.
- 3) dare incarico alla ditta DAB Sistemi Integrati S.r.l., Via Tiburtina 1135, 00156 – Roma, tel.: 06412121, C.F. 00971430582, di effettuare:

- a) Ripristino Varco Asse, dusmet e varco 7 (Nota n. C0423/DC/LD/mca del 25/05/2017 e n. C0436/DC/LD/mca del 30/05/2017) – Costo complessivo € 1.500,00;
 - Fornitura e posa in opera di n. 4 apparati ricevente completo di n. 9 telecomandi;
 - Fornitura e posa in opera di n. 2 coppie di fotocellule compreso 5 mt di cavo;
- b) Ripristino area di videosorveglianza piazzale banchina n. 7 e 8 (Nota n. C0420/DC/LD/mca del 24/05/2017) – Costo complessivo € 700,00;
 - Apparati network - Switch Planet ISW-621T con alimentatore;
- c) Ripristino area TVFE 15,16,17 (Nota n. C0228/DC/LD/mca del 27/03/2017) – Costo complessivo € 500,00;
- d) Ripristino nodo 4 (Nota n. C0420/DC/LD/mca del 24/05/2017) – Costo complessivo € 4.825,00;
 - Armadio stradale e pavimento completo di accessori;
 - Muffola da pozzetto + giunzioni ($25*24 = 625$);
 - N. 2 Box ottico a parete da 12 fibre + giunzioni ($25*4$);
 - 50 mt di fibra ottica monomodale 24 fibre da esterno anti roditore;
 - Installazione e configurazione router;
 - Ripristino parte elettrica;
- e) Ripristino fibra dorsale sul molo di levante (Nota n. C0420/DC/LD/mca del 24/05/2017) – Costo complessivo € 1.610,00;
 - N. 2 muffole da pozzetto + giunzioni ($25*48$);
 - Fibra ottica monomodale 24 fibre da esterno anti-roditore. Fornitura e posa 50 metri;
- f) Ripristino nodo 10 bis (Nota n. C0420/DC/LD/mca del 24/05/2017) – Costo complessivo € 1.470,00;
 - Quadro poliestere porta cieca munita di serratura - 405x650x200 - ip65;
 - Box ottico a parete da 12 fibre + giunzioni ($25*8$);
 - Ripristino parte elettrica
- g) Upgrade e telecamere (Nota n. C0420/DC/LD/mca del 24/05/2017) – Costo complessivo € 10.615,00;
 - Upgrade server (32 GB di Ram e secondo processore Quad Core Xeon DP E5430 2.66GHz 1333MHz);
 - Fornitura ed installazione di n. 5 telecamere fisse Hikvision DS-2cd4a26fwd-IZ con ottica 2,8 – 12;

- Fornitura ed installazione di n. 5 telecamere fisse Hikvision DS-2CD4A85F-IZ con ottica 2,8 – 12 (Nota n. C0482/DC/LD/mca del 19/06/2017);
 - Plafond Autorità per installazione;
 - h) Installazione e Configurazione Milestone – Costo complessivo € 6.800,00.
- 4) i lavori dovranno essere avviati immediatamente dopo la sottoscrizione per accettazione della presente determinazione e ultimati entro 30 giorni lavorativi;
 - 5) l'importo complessivo per tali interventi, che comunque non potrà eguagliare e superare la soglia di € 40.000,00 (Quarantamila/00 Euro), è stimato pari ad € 28.020,00 (ventottomilazeroventi/00 Euro), non soggetto ad I.V.A. in quanto riconducibile all'art. 9, comma 8, del D.P.R. 633/1972 e trova copertura finanziaria nel capitolo 0 211 | 20 - 0 1 € 2 017 dell'esercizio finanziario 2017, come da attestazione del responsabile riportata in calce al presente provvedimento;
 - 6) i lavori dovranno essere eseguiti sotto la super visione e secondo le direttive impartite dall'Area Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale con riferimento ai preventivi avanzati;
 - 7) Il compenso verrà corrisposto all'ultimazione della posa in opera previa redazione degli atti contabili, autorizzazione alla liquidazione da parte del RUP e trasmissione della relativa fattura elettronica esitata secondo le normative vigenti.

Visto di regolarità contabile Art. 22 R.A.C.

Il P.S.Q.